

АКТ

комиссионного осмотра территории, здания (помещений) МБУ

«18» 01 2019 год

г.Тольятти

Настоящий акт комиссионного осмотра здания (помещений) и территории составлен по результатам визуального осмотра состояния работоспособности и безопасности технических средств по обеспечению безопасности и усиления антитеррористической защищенности образовательного учреждения

МБУ детский сад № 2, "Золотая искорка"
расположенного по адресу: ул. Ленина, 45 (территория)

Комиссия назначена приказом № 70-пк/3.2 от 01.03.2018г «О проведении мониторинга состояния работоспособности систем оповещения, видеонаблюдения, охранных сигнализаций в образовательных учреждениях».

Комиссия в составе представителей:

Варганов Е.А - специалист по персоналу МБУД/№ 2
Кобалева О.А - инженер МБОУ ДОТД РЧ
Светлана Т.А - специалист по ОТчТБ МБУД/№ 2
Самойлов Р.С. - инженер МБОУ ДОТД РЧ

(ФИО, занимаемая должность и место работы)

произвела визуальный осмотр объектов территорий, здания (помещений), а также прилегающей к нему территории и установили следующее:

Предмет осмотра	Содержание	Состояние рабочее /не рабочее	Примечание
Пропускной режим			
Физическая охрана (ЧОО)	000 400 "Честь-с"	7 00 до 19 00	
Наличие рамочного металлодетектора	отсутствует		
Наличие ручного металлодетектора	отсутствует		
Наличие журнала учета посетителей	ведется		
Наличие журнала осмотра территории	ведется		
Наличие системы контроля доступа (турникет)	отсутствует		
Наличие на стенде списка телефонных номеров служб экстренного реагирования	имеется		
Свободный доступ к выходам эвакуации	обеспечен		не загромождены

Предмет осмотра	Содержание	Состояние рабочее /не рабочее	Примечание
Техническое оснащение			
Наличие системы оповещения (громкоговорящая связь)	имеется	рабочее	
Наличие охранной сигнализации помещений	отсутствует		31-32-31 22-84-91
Наличие телефона с АОН (указать номер телефона)	имеется	рабочее	36-62-98
Наличие КТС (кнопка тревожной сигнализации)	дог УП "Охрана" Росгвардии по Самарской обл	рабочее	отсутствует Демонстрация
Наличие наружной системы видеонаблюдения	6 шт	рабочее	
Наличие внутренней системы видеонаблюдения	отсутствует		
Наличие жесткого диска для хранения информации с камер видеонаблюдения (хранение не менее 30 суток)	30 суток	рабочее	
Документы по обеспечению антитеррористической защищенности			
Приказ об организации пропускного режима	~ 12-08 от 09.01.2019		
Приказ о назначении ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности	~ 02-08 от 09.01.2019	Богданов С. Н.	
Приказ о допуске автотранспорта на территорию учреждения	~ 12-08 от 19.01.2018		
Документы о прохождении сотрудниками инструктажа по антитеррористической защищенности	ведется журнал регистрации инструктажа	2 раза в год проводятся инструктажи	2 мероприятия проверки

Проведенный осмотр и проверка состояния работоспособности систем оповещения, видеонаблюдения, охранной сигнализации в образовательном учреждении **обеспечивает/ не обеспечивает** антитеррористическую защищенность объекта.

(подчеркнуть)

Представитель МБУ:

Е. А. Варанов

(подпись, ФИО)

Т. А. Степина

(подпись, ФИО)

Представитель РЦ:

С. П. Чепина

(подпись, ФИО)

О. А. Воланек

(подпись, ФИО)